

STEP

5

圧力の下げ方は？

● 自然放置

通常の圧力を下げる方法です。
レシピの指定時間加圧後、火を止め、圧力鍋を火からおろしてそのまま圧力表示ピンが完全に下がるのを待ちます。



● 急冷（レシピの指示により急いでフタを開ける必要がある場合）



鍋を冷やして圧力を下げる方法です。
鍋をシンクの水平なところに置き、圧力表示ピンが完全に下がるまで、フタのフチに少量の水をゆっくりかけます。鍋を移動するときにはなるべく揺すらないようにしてください。水は、セーフティカバーやフタハンドル付近から鍋の中に入らないようにフタのフチにかけてください。



スライドボタンを押しての減圧は、内容物が飛散したり、ハンドル付近やボタンの隙間から蒸気が出てやけどの危険がありますのでお止めください。

